



Der Firmeninhaber und der Neubulacher Gruppenführer begutachten den entstandenen Schaden.

Foto: Zink

# Verschlacktes Material ist Ursache für Rauch

## Feuerwehr | Beteiligte reagieren schnell

**Nebulach.** In einem Wohn- und Geschäftshaus in der Schillerstraße in Neubulach gab es gestern gegen 13 Uhr eine Rauchentwicklung.

Rauchursache war nach Angaben der Polizei ein verschlacktes Isolierungsmaterial in der Wärmepumpe. Die Brandmeldeanlage schlug

Alarm, sodass alle Beteiligten schnell reagieren konnten. Zudem lag die Einsatzstelle in der Nachbarschaft des Feuerwehrgerätehauses von Neubulach. Die verrauchten Räume belüftete die Feuerwehr mit einem Überdrucklüfter. Die 25 Einsatzkräfte rückten gegen 13.30 Uhr wieder ab.